


# Anuário

ANUÁRIO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS LOCADORAS DE AUTOMÓVEIS **ABLA**



**2010**

**O ALUGUEL DE  
AUTOMÓVEIS NO BRASIL**



**CARBON FREE**

Esse anuário tem suas emissões compensadas  
por restauro florestal em mata ciliar

PROGRAMA  
NACIONAL DE  
QUALIFICAÇÃO E  
CAPACITAÇÃO  
**ABLA**

**PQA**  
Profissionalização e Qualidade ABLA



## **Melhor custo e facilidade de reparo**

mercado automotivo agora pode se utilizar do CAR Group (Cesvi Automotive Rating) para obter informações técnicas, tanto para os consumidores como para as seguradoras, sobre o custo e facilidade de reparo dos veículos comercializados no País.

Trata-se de um ranking elaborado pela área de Pesquisa & Desenvolvimento que aponta, para cada categoria de veículo, os modelos que têm mais condições de proporcionar um reparo fácil e barato para as oficinas.



## Útil para novos e usados

Com essas informações, o consumidor pode comparar, na hora da compra, dos modelos de veículos que lhe interessam. A tendência é que os modelos com melhor classificação no ranking também tenham valores de seguro mais vantajosos, já que o custo do reparo é utilizado como base para a tarifação de preços pelas seguradoras.

Os dados do CAR Group também são úteis na escolha de veículos usados, para que o custo de eventuais reparos não seja um grande prejuízo para o bolso do consumidor, já que a maioria dos carros com mais de cinco anos de uso não possuem seguro.

## Como chegar aos índices

O nome deste ranking vem do fato de que os veículos são classificados em grupos. Cada grupo representa uma faixa de valores relacionados a seu custo ponderado de reparo. Em uma escala que vai de 10 a 60, quanto melhor a reparabilidade, menor será o número do grupo de classificação do veículo.

Para chegar aos índices do CAR Group, o veículo passa por uma análise técnica. O Cesvi recebe o veículo antes de seu lançamento, realiza crash-tests dianteiro e traseiro do modelo, faz os reparos necessários e uma análise individual das peças envolvidas.

No trabalho realizado na oficina são identificados os "part-numbers", os valores e os tempos de substituição de peças e de reparo. Também são levantados os custos de materiais e insumos de pintura. O estudo se encerra com uma avaliação geral do dano, conclusões sobre os reparos e substituições realizados e sugestões de modificação para as montadoras.

## Vantagens da classificação

O CAR Group representa uma evolução nas relações entre montadoras e seguradoras, além de permitir uma maior transparência para o consumidor. As consequências disso são benéficas para todos os envolvidos:

- As seguradoras têm como estabelecer tarifas de prêmio e franquia muito mais precisas, já que serão baseadas em informações técnicas.
- As montadoras têm a vantagem de que os seguros de seus modelos já saem levando em conta as inovações em reparabilidade.
- Os consumidores compram carros de melhor reparabilidade e adquirem seguros com custos diferenciados.

## Peças que mais exigem substituição

- 1 - Para-choque dianteiro
- 2 - Capô
- 3 - Conjunto óptico dianteiro esquerdo
- 4 - Conjunto óptico dianteiro direito
- 5 - Para-choque traseiro
- 6 - Grade dianteira
- 7 - Logotipo dianteiro
- 8 - Emblema traseiro direito
- 9 - Travessa de reforço dianteira
- 10 - Painel dianteiro completo
- 11 - Para-lama dianteiro esquerdo
- 12 - Para-lama dianteiro direito
- 13 - Radiador
- 14 - Suporte do para-choque dianteiro - lado esquerdo
- 15 - Suporte do para-choque dianteiro - lado direito
- 16 - Absorvedor de impacto dianteiro
- 17 - Emblema traseiro esquerdo
- 18 - Defletores do radiador
- 19 - Grade do para-choque
- 20 - Para-barro dianteiro esquerdo
- 21 - Trinco do capô
- 22 - Logotipo traseiro
- 23 - Para-barro dianteiro direito
- 24 - Lanterna traseira esquerda
- 25 - Friso do para-choque dianteiro
- 26 - Lanterna traseira direita
- 27 - Guarnição do para-brisa
- 28 - Painel traseiro
- 29 - Friso da porta dianteira esquerda
- 30 - Para-brisa colado
- 31 - Tampa traseira
- 32 - Porta dianteira esquerda
- 33 - Friso da porta dianteira direita
- 34 - Porta dianteira direita
- 35 - Condensador